



품 번	RLP222, RLP235, RLP281-C	품 명	세면기 품업(독립품업)
-----	--------------------------	-----	--------------



클램프와 앵글밸브간 간섭이 없도록 시공할 것.  
(간섭발생 시 기능 및 동작에 이상이 있을 수 있음)



수직봉과 앵글밸브 사이의 거리가 50 이하일 경우 시공성 확인할 것.  
(※거리가 50이하일 경우 클램프와 앵글밸브간 간섭이 일어날 수 있음)